رقم ٣ - ٣/٠٥٩١

جمعية المهندسين الملكية المصرية ٢٨ شارع الملكة بالتاهرة - تأست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٠

المواصفات القياسية المصرية مواك البناء

الجبس الصناعي

طبقت بالقاهرة بمُطاع سكك مَديرة تلزافات وتليفونات يحكومه الصرية مسنة ٢٩٥٧ ESEN-CPS-BK-0000000380-ESE

00426456

رقم ۳ - ۳/۱۹۵۰

جمعية المهندسين الملسكية المصرير

٢٨ شارع الملكة بالقاهرة -- تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصـــــفات القياســــية المصرية

موان البناء

الجبس الصناعي

طبعت بالقاهرة بمطاح سكك مَديدة للزافات وتليفونات يحكمت الصرية مسنة ٢٥٥٢

#### تمهير

تنفيـذاً لقرارات المؤتمرات الهندسية في الشرق العربي ، فقد وضعت لجنة المواصفات الخامة بمواد البناء ، بناء على طلب اللجنة العامة للمواصفات التي كونتها جمعية المهندمين الملكية المصرية ، مشروع المواصفات القياسية المصرية الذي نيط بها تحضيره .

واللجنة اذ تتقدم بهــذا المشروع لحضرات الهندمين والمشتغلين بالأعـــال الهندســية ، ترجو منهم التكرم بابداء آوائهم وما يعن لهم من مقترحات في مدي مــــة شــهور ، حتى تتمكن اللجنة العامة للمواصفات من اجراء اللازم للقيام بوضع الصيغة النهائية الرسية للمواصفات القياسية المصرية .

ما يو ســـنة ١٩٥١

سكرتير لجنة مواصفات البناء محمد محمد عرفى

# (ب) أعضاد اللجنة

الرئيس	••	بك	حضرة صاحب العزة محمد عزيز كمسال
	1	••	« الاستاذ الدكتور محمود عس
1			« « محمد محبود اپراهيم
		**	« الدكتور اسحق مصطفى يحبى
		••	« الاستاذ محمد خالد سعدالدين
		••	« « محمد علي حسين
•		••	« « محب استينو
أعشاء			<ul> <li>الدكتور محمد أحمد الجندي</li> </ul>
		• •	<ul> <li>عبد الفتاح نجيب</li> </ul>
		••	<ul> <li>الاستاذ محمد مصطفى السعيد</li> </ul>
		• •	موسيو سودرمان
		••	د جويدو بياتلي
			الاستاذ على موسى عفيفي
السكر تبر			حضرة الاستاذ حامد القدام

## (s)

					-					
مييفة										
1	••	••	••	••				س	كيب الجد	تو
1			••			نبار .	، للإخت	العينات	ية أخذ	كيه
۲					الجيس	على	تجري	التي	فتبارات	-14
٤	••					• •		4	ن الشا	زمر
٤		• •		••		• •	• •	شاك	ساد ال	أجا
٥	••	••	••			•	رأ نواعا	اري ا	بس التج	الج
٥	••	••	••		••		••	ص	س الصي	جد
٥			••	••	• •			کیل	س التشاً	Ļ
٦	••						••	ي ٠٠	بس الطب	Ļ١
٦	••		,	الطبي	الجبس	على	تجري	التي	ختبارات	γi
٧			••	••				• •	مبئسة	ali
٧						، امغا	ու ա	ادت ا	م تعقبة	Je.

### مشروع مواصفات الجدبس الصناعي

تشمل هذه المواصفات الجبس البلدي والمصيص وجبس التشكيل والجبس الطبي

#### ١ ــ تركيب الجبس :

خام الجبس هو كبريتات الكالسيوم متعدة بجزئين من ماه التبلور أي (كاكب أي و ۲ يدياً) أما الجبس الصناعي فتكون كبريتات الكالسيوم فيه متحدة بتصف جزء من ماه التبلور أي (كاكب أي و/لايدياً) ويستنتج ذلك من تعليل الجبس تعليلا كيماوياً كما هو مين بالفقرة (ب) من بند ٤

#### ٢ ــ عينات الاختبار ومن يتحصل عليها :

على المشتري أن ينيب عنه من يشاء لأخذ عينات الاختبار أثناء عملية الشحن أو التغريغ ، وعلى البائع أو المنتج أن يسهل له مهمته في حسدود لا تعرقل نظام العمـــل ٠

#### عينات الاختبار وكيفية الحمول عليها :

اذا كان الجبس معبأ في أكياس فتؤخذ المينات من ٣ / ` من تلك الأكياس ويجب أن تؤخذ العينات من وسط الكيس وقرب سطحه ثم تمزج مزجاً جيسدا ثم تختزل بالتجزيء التربيعي ليستخلص ما لا يقل عن ستة كبلوجرامات للاختبار ــ ويب أن تحفظ عينة الاختبار بعد ذلك في أناء محكم حتى لا تنسرب اليها الرطوبة-في طريقها الى معل الاختبار ·

#### ٤ \_ الاختبار :

تجري على الجبس الاختبارات الا تية :

(الف) النعسومة

(ب) التعليل الكيميائي

(ج) الاختبارات الطبيعية واليكانيكية

#### (الف) النعومة :

يجلف مقدار من العينة في درجة 20° حتى يثبت الوزن ثم يؤخذ 10. جم وينخسل في المنخل الطلوب حسب نوع الجبس كما سيأتي تفصيله بعسد • ويهز المنخسل لتعمليسة دون الاسستعانة بأي عامل يفخط الجبس في فتحات المنخسل وأخيرا يوزن المتخلف على المنخسل من الجبس وينسب مثويا للوزن الأصلي •

#### (ب) التركيب الكيمياائي:

من التعليل السكيميائي يمكن حساب نسبة خام الجبس (كاكب أو وم يدياً) وانهدريد أو ولا يدياً) وانهدريد الجبس (كاكب أو وم يدياً) في العينة لا يجوز أن تقل نسبة (كاكب أو ولا يدياً) في خام الجبس الصناعي فتختلف يدياً أن في خام الجبس الصناعي فتختلف النسبة المللوبة من (كاكب أو والريدياً) باختسلاف النرض الذي ميستعمل ليه الجبس كما سيذكر فيها بعد ،

#### (ج) الاختبارات الطبيعية والميكانيكية :

وتنطوي على تعين زمن الئك وأجهاد الئد للعينة • وفي هذين الاختبــارين يبب بدل عناية خاصة اذ أن الصفات الطبيعية للبيس الصناعي تتأثر تأثرا ظاهرا بالفوائب التي يغلب وجودها عنه اجرا• أمثال هذه الاختبارات • فيجب أن تكون الأجهزة المستعملة في غاية النظافة خالية تمام الحلو من أي أثر من أي كلوريد أو كبريتات أو أي فائب عفوي • ولاجراء الاختبارات الطبيعة تستعمل النسبة القياسية لماء الاختبار • وهـنه تعين بالاستمانة بجهاز قيكات المعلل • يتكون جهاز قيكات المعدل (كما في هكل ١) من حامل (أ) به مجري رأسي القضيب شعاسي (ب) قطره ١٩ مم وطولها \$ر\$ \$مم، الطرف السفلي اسطوانة جوفاء من الألومنيوم (ج) قطرها ٩ امم وطولها \$ر\$ \$مم، ويجب أن يكون وزن الجزء المتحرك من جهاز فيكات • ه جراما ولزيادة ذلك الوزن في الأغراض الأخري يثبت ثقل في قمة القضيب الرأسي • ويمكن تثبيت القضيب الرأسي على أي ارتفاع بواسطة المسار المحوي (د) • وعلى القضيب علامة تتحرك فـوق على أي ارتفاع بواسطة المسار المحوي (د) • وعلى القضيب علامة تتحرك فـوق تدريج ملليمتري مثبت في الحامل الأصلي • (ويجب أن لا يغترق التدريج في أية نقطة من أقسامه أكثر من ٢٥ر • م عن تدريج قياسي ودقته 1 ( • م) •

أما قالب الاختبار فيصنع من مادة غير مسامية وليست قابلة للصدأ والتاكل و يكون ارتفاعه ٤ سم وقطره العلوي ٦ سم وقطره السقلي ٧ سم ٠ ويوضع القالب عند ملثه على لوح زجاجي مربع طول ضلعه ١٠ سم يغطي وجهه العلوي قبل اجسراه الاختبار يطبقة رقيقة من الغازلين لاتقاء تسرب الماء أو العجينة أثناء الاختبار . ولتعيين النسبة القيامية لماء الحلط ينثر. • • ٢ جم من الجبس المنخول على مقدار معلوم من ماء قد أذيب فيه ٢ر٠ جم من مؤجل الشك التجاري ويترك المزيج لمدة دقيقتين ليتم امتزاج الماء بالجبس ثم يقلب المزيج لمنة دقيقة واحدة حتى اذا انسجمت جميع أجزاء العجينة انسجاما تاما تصب في القالب ويستعان بتحريك طمرف المسطرين في العجينة لطرد الفقاعات الهوائية ثم يسوي مطح العجينة بالحافة العلوية للقالب عند ذلك تندى امطوانة جهاز فيكات المعدل بالماء ويسمح لها بالهبوط حتى تلامس مطح العجينة في مركز الوجه العلوي للقالب ثم يقرأ التدريج القابل لعلامة القضيب الرأسي وتترك الامطوانة بعد ذلك لتهوي فجأة فيالعجينة وتعاد قراءة التدريج ويعاد الاختبار بنسبة ما ثية أخرى الى أن تحدد النسبة المثوية القيامية لماء الحلط وهي حجم المـــاء مقدرا بالسنتيمترات المكعبة الذي يبب خلطه بمقدار ٠٠٠ جم من الجبس الصناعي ليكون عجيئة تستطيع امطوانة جهاز فيكات المعدل أن تهبط فيها ٣٠ - ٢م حسب الطريخة السالفة الذكر وللتأكد يجب تكرار هذا الاختبار مرتين على الأقل على شرط أن يعلى نفس الشعة -

زمن الشك : يستعان بجهاز فيكات (شكل ٢) حيث يستعاض عن الاسطوانة المستعدلة في الجهاز المسدل بأبرة طولها ٥ سم وقطر مقطعها ١ مم و يجب أن يكون وزن الجزء المتحرك من الجهاز ٠٠٣ جم وقطر مقطع الطرف الأكبر من القضيب الرأسي ١٠ مم و وتنعيين زمن الشك يعزج ١٠٠٠ جم من العينة بنسبة الماء القياسية و قب العينة في القالب الى مستوي حافته العليا ثم يختبر زمن الشك بأن يسمح لأ برة جافة و نظيفة و فائد تكون الأبرة جافة و نظيفة وأن لا تهبط في النقطة الواحدة أكثر من مرة و وتعتبر العينة قد شكت نهائيا عند ملا يستطيع طرف الأبرة الهبوط من ٣ مم الى قاع العبينة و يكون زمن الشك هو الغينة النترة التي مضت من لحظة اضافة العينة الى اللحظة التي شكت فيها العبينة و

اجهاد الشه : لاستنتاج اجهاد الثد يخلط ٠٠٥ جم من العينة بالنسبة القياسية من ماء الاختبار على دفعتين وتعب العجينة في قوالب من مادة غير مسامية غير سهلة التا كل لعمل منة طويبات ذات اجاد كالمينة في شكل ٣ ، ويجب أن يغطى السطح الداخلي للقالب قبل استعماله بطبقة رقيقة من زيت معدني ٠ ولا يملأ القالب على دفعات بل تعب المجينة في جميع أجزاء القالب دفعة واحدة ٠ ويحرك طرف على دفعات بل تعب العجينة لفرد الفقاعات الهوائية ثم تسوي العجينة عند مطح القالب العلوي وبعد ذلك تحقظ العينات في القوالب في جو رطب لمدة ٢٤ ساعة و تفك بعدها و تخرج العينات و تجفف في جو لا تزيد رطوبته النسبية عن ٠٥٠/ و تتراوح حرارته بين العينات و تجفف في جو لا تزيد رطوبته النسبية عن ٠٥٠/ و تتراوح حرارته بين

وتوزن الطويبات كل يوم حتى اذا "بت وزنها في حدود ار. أ " اختبرت فوة تحملها للشد باستخدام احدي آلات الشد القياسية ، ويكون اجهاد الشدد هو متوسط تعمل الطويبات ما عدا ما يختلف منها عن متوسط الباقي بما لا يقل عن 10 / على أن لا يزيد ما يختلف من الطويبات عن طويبتين ، أما اذا زاد عن ذلك فيعاد الاختبار وتهمل النتائج الأولى .

#### الجبس التجاري بأنواعه المختلفة :

#### (الف) جبس الصيص :

النصومة : يجب أن يمر جميع جبس الطللاء من النخل القياسي الله على المنخل القياسي الذي طول فبلع فتحته ١٤٩ ميكرون ولا يتبقى من على المنخسل القياسي الذي طول ضلع فتحته ١٤٩ ميكرون أكثر من ٤٪/ من وزنه .

زمن الشــك : اذا كان جبس الطلاء سريع الشك فيجب أن يكون زمن الشك بين ٢٠ ، ٤٠ دقيقة ، أما اذا كان جليء الشك فلايجوز أن يشك قبل ٤٠ دقيقة .

اجهـاد الشـد : لا يجوز أن يقل عن 12 كيلوجراما للسنتيمتر المربع ·

#### (ب) جبس التشكيل:

ويستعمل في انتاج أشكال أو هياكل<sub>ا</sub> تصاغ في قوال**ب خامة أو مور** معينــة •

التركيب الكيميائي : يبب أن لا يقل ما يحويه جبس التشكيل من (كاكب أ<sub>م</sub> وبرايد<sub>ه</sub> أ) عن ١٨./

النصومة : يجب أن يعر جبس التشكيل جميعه من المنخل القياسي الذي طول ضلع فتحته +٩٥ ميكرون وان لا يتبقى منه على المنخسل القياسي الذي طول ضلع فتحته ١٤٩ ميكرون عن +١//

زمن الشك : لا يقل عن ٢٠ دقيقة ولا يزيد عن ٤٠ دقيقة . اجهساد الشمه : لا يقل عن ١٤ كيلوجراما للسنتيمتر المربع .

#### (ج) الجيس الطبي :

يستعمل منه في الأغراض الطبية المختلفة ثلاثة أنواع :

الجبس الطبي وقم ١ ــ مسريع الشسك

الجبس الطبي رقم ٢ \_ متومط الشك

الجبس الطبي رقم ٣ \_ بطي- الشك

التركيب الكيميّائي : يبعب أن لا يقل ما يعتويه الجبس الطبي من (كاكب أ ومها يد أ) عن ٩٣٪/

النصومة : يبمب أن يس الجبس الطبي جميعه من المنخل القياسي الذي طول ضلع فتحته + ٥٩ ميكرون وأن لا يقبقى منه على المنخل القياسي الذي طسول ضلع فحته ١٤٩ ميكرون أكثر من ٥٠/٠

الاختيارات الطبيعية : تجري الاختيارات الطبيعية كما سبق بيانه في بعد \$ فيما عدا الماء القياسي للاختيار في تعيين زمن الشك واجهاد الشد ففي كليهما يؤخذ \* \* سم من الماء المقطر لكل \* \* 1 جرام من الجبس الجاف ، ويضاف الجبس الى الله ويترك لمدة \* \* ثانية ثم يقلب لمدة \* \* ثانية أخرى وتصب العجينة بعد ذلك بسرعة في القالب .

في الجبس الطبي رقم ١ ـــ لايقل زمن الشك عن دقيقتين ولا يزيد عن \$ دقائق -

أزمنة الشمك :

في الجبس الطبي رقم ٢ \_ لا يقل زمن الشـك عن ٦ دقائق ولا يزيد عن ١٣ دقيقة •

في الجبس الطبي رقم ٣ ــ لايقل زمن الشــك عن ٢٠ دقيقة ولا يزيد عن 6\$ دقيقة ٠


اجهـــاد الشـــد : لا يجوز أن يقل عن ١٩ كيلوجراما على السنتيمتر المربع للجميع .

#### ٦ \_ التعبث :


يبب أن يعبأ الجيس التجاري في أكياس نظيفة خالية من أي جزء متجمه من جبس سابق • ويبب أن يبين على الكيس اسم المنتج ونوع الجبس والوزن الصافي والكلي للكيس •


#### ٧ ــ عدم توفية اشتراطات المواصفات :

يرفض الجبس اذا لم يوف اشتراطات هذه المواصفات على أن يخطر المنتج عن سبب الرفض في ظرف خيسة عشر يوما من تاريخ استلام الشحنة • ولا يسمح للمنتج بابداء أي اعتراض بعد مرور خيسة عشر يوما بعد استلامه لشكوي المشتري •



جهساز فيكات المعدل





طويبة لاختبار اجهاد الشد

110-1904-1874-2015-11516

